

监 理 日 志

工程名称: 平遥县阳城 50MW 太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018 年 8 月 5 日 星期 日	气候	晴	气温	25-35℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
无					
施工进度情况	光伏区继续进行消缺工作,主要包括:组件、支架、桥架的安装、接地网焊接,等电位开孔等,综合楼室内继续清理电缆桥架盖板继续安装,现场监控继续安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强强		总监签阅		