

监 理 日 志

工程名称: 平邑县阳都镇50MW分布式光伏发电并网电站项目(一期工程)

日期	2018年8月7日 星期二	气候	晴	气温	27-36℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场光伏区整体尚缺, 监控继续安装, 主变尚缺工作进行, 施工资料整理, 监理资料归档.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强强	总监签阅			