

监 理 日 志

日 期	2018 年 10 月 7 日 星期 日		气候	多云	气温	13--23℃
监理单位动态：现场巡视				材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态：消缺						
施工机械动态：无						
施工部位 进度情况	现场进行消缺。					
检查发现 的问题	无					
处理措施 意见、结果	无					
协调内容 或其他	无					
记录人	赵晓红		总监签阅			