

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气4MW+0.3/2MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月4日 星期日	气候	晴	气温	-4-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	吊篮				
施工进度情况	新老厂区已完全容量并网,现正焊接接地扁钢,铺设桥架.				
检查发现的问题	逆变器支架未刷防腐漆,扣件未封堵.				
处理措施、意见、结果	监理部下发004号通知单,整改.				
协调内容或其他					
记录人	蒋少潮	总监签阅	苗平明		