

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气40MW+0.312MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年01月06日 星期六	气候	下雪	气温	-4-1℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
8人					
施工机械动态:					

施工进度情况	下雪,整理监理资料: 审查施工单位的报审资料,缺少1.工程合同 2.企业资质文件,3.特殊工种/特殊作业人员报审 4.计量器具 5.机械进场出场报审,6.施
--------	---

检查发现的问题	工图纸会审、变更、签证等 7. MC4 检验报告、合格证 8. PVC管检验报告合格证 9. 竣工图.
---------	---

处理措施、意见、结果	关于工程资料不全的问题已给施工单位发编号:THJL-T402-00联系单,并抄送业主方.
------------	--

协调内容或其他	
---------	--

记录人	蒋帅炎	总监签阅	苗平明
-----	-----	------	-----