

监 理 日 志

工程名称: 西安虹电1.40MW+0.312MW屋顶分布式光伏发电项目		气候	晴	气温	-3-8℃
日期	2018年1月19日 星期五				
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 无虹厂区组件与组件间未采用接地跨接线, 昨天华阳检测的曹工检测时发现不导通, 已通知施工单位处理				
检查发现的问题	跨接线连接, 否则一旦出现任何问题, 均由施工单位承担所有责任。 2. 无虹厂区的组件压块接地线至今未处理, 请缺, 现场不见任何施工人员。 3. 根据框架协议要求, 业主方已多次催促, 至今没有安装。				
处理措施、意见、结果	4. 监理方研资料已找业办张总签字盖章。				
协调内容或其他					
记录人	蒋冲秋		总监签阅	苗宇明	