

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气14MW炉内12mm炉内防腐光伏发电项目

日期	2018年1月11日 星期四	气候	晴	气温	-8~5℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					

施工进度情况

1. 完善未完工序, 天虹厂区焊网防腐接地网, 搭建桥架, 水泥块定制。
 2. 天虹打零区数据采集器现场测试; 焊机机加吸包诸厂房接地扁铁。

检查发现的问题

3. 资料(施工)未齐全, 继续报审资料。
 4. 组件技术协议已拿到, 已扫描发给华阳检测中心。
 5. 监理资料排序, 编排页码。
 6. 编制附件监理预验收方案, 竣工报告, 工作总结

处理措施、意见、结果

协调内容 或其他

记录人	蒋冲	总监签阅	苗守明
-----	----	------	-----