

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 11°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目顶管; 焊接 C 型钢, 要求必须由专业人员施工, 保持水平高度一致, 不能弯曲; 安装檩条, 要求螺丝紧固, 符合要求; 安装组件, 要求组件轻拿轻放, 两人搬运 2、新纺项目消缺整改 3、中达项目铺设电缆, 要求专业人员进行施工, 注意成品保护, 保持余量; 安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放; 安装桥架, 要求注意安全, 上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连; 设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观 4、威孚力达项目地网支架放线, 要求严格按照图纸设计进行施工; 安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上面; 配电房并网柜接线, 要求电缆头制作规范, 保持观感良好 5、威孚环保项目安装组件, 要求必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 上海华声电气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、安装组件、焊接 C 型钢 2、设备接线 3、铺设桥架
其 它 事 项		
本日现场监理人员 		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):