

监 理 日 志()

日期: 2017年 12月 3日

天气: 阴

星期: 星期天

气温: 13°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚二期车棚光伏发电项目

监理工作情况	今日现场巡视内容: 1、威孚一期三号楼水泥顶焊接接地扁铁，要求按照规范，进行施工 2、车棚吊装立柱，要求在确保安全的前提下，准确放置保证钢柱的水平高度和垂直度，同时确保钢柱之间的档距符合设计要求 3、钢构防腐要求，先进行除锈，基面处理干净后再进行油漆喷涂，要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象，漆膜厚度不达标的部位要求在进行喷涂一次，以达到设计要求，同时注意色差 4、现场垃圾要求及时清理，保持现场干净、整洁	
	总体质量在可控范围	
施工情况	施工单位 南通 诺贝 上海华声 电气	施工内容及进度 1、桥架调整、扁铁防腐 2、钢构焊接、钢构防腐 3、安装钢柱 25 根
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) :	