

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 31 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 11°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目敷设电缆要求注意电缆保护, 不能破坏绝缘层; 安装檩条, 要求螺丝紧固, 符合要求; 安装组件, 要求组件轻拿轻放, 两人搬运 2、中达项目调整组件, 要求组件之间成一条直线; 整理桥架, 要求上下桥架保持在同一直线; 设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观 3、威孚力达项目安装桥架, 要求注意安全, 上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连; 设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观; 安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上面; 4、威孚环保项目设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观; 支架安装, 要求螺丝紧固, 立柱保持垂直; 安装组件, 要求必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 上海华声电气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、安装组件 2、设备接线 3、安装支架 4、敷设电缆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):