

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 4日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 11°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚二期车棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、威孚一期三号楼水泥顶焊接接地扁铁, 要求按照规范, 进行施工 2、威孚一期安装挡风板, 要求安装符合设计, 保持表面平整 3、车棚吊装立柱, 要求在确保安全的前提下, 准确放置保证钢柱的水平高度和垂直度, 同时确保钢柱之间的档距符合设计要求 4、钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在喷涂一次, 以达到设计要求, 同时注意色差 <p>4、现场垃圾要求及时清理, 保持现场干净、整洁</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p style="text-align: center;">南 通</p> <p>诺贝 上海华声 电气</p>	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桥架调整、扁铁防腐 2、钢构焊接、钢构防腐 3、安装挡风板
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	