

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 9°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、新纺项目安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放 2、瑞源项目设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观 3、威孚环保项目放线, 要求结合现场实际情况, 确定具体放线位置, 保证最终容量 4、中达项目铺设导轨, 要求螺丝紧固, 保持整齐 5、威孚车棚横跨梁安装, 要求吊装时注意安全, 安装时保证钢立柱的垂直度和水平高度 6、威孚一期三号楼安装挡风板, 要求表面平整, 螺丝紧固 总体质量在可控范围		
施 工 情 况	施工单 位 南 通 诺 贝 上 海 华 声 电 气 江 阴 永 嘉 南 通 来 鑫	施 工 内 容 及 进 度 1、安装挡风板 2、安装横跨梁 3、导轨安装 4、安装组件, 设备接线, 支架安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	