

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 10 日

天气: 阴

星期: 星期三

气温: 4°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容:	
	1、威孚车棚项目基础回填, 修复道路 2、威孚力达项目整改消缺工作 3、威孚环保项目整改消缺工作 4、中达项目验收, 发现所有存在的问题, 要求施工单位在规定的时间内按要求整改 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	1、基础回填 2、消缺工作 3、项目验收
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):