

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 13 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 5°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚力达项目整改消缺工作 2、威孚环保项目整改消缺工作 3、威孚二期、车棚项目验收,发现所有存在的问题,要求施工单位在规定的时间内按要求整改 总体质量在可控范围	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	1、消缺工作 2、项目验收
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):