

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 10°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、所有项目验收发现所有存在的问题,要求施工单位在规定的时间内安排专业人员按要求整改 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	1、整改问题
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):