

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 8 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 2°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目钢梁补漆, 要求不得有露涂, 流挂现象, 不得有色差, 保持美观; 组串接线, 要求 MC4 接头压接牢固, 留有余量, 保持整齐; 逆变器制作电缆头, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡; 2、威孚力达项目组串接线, 要求 MC4 接头压接牢固, 留有余量, 保持整齐; 安装桥架, 要求上下桥架在同一直线, 注意安全; 在配电房整理电缆 3、威孚环保项目安装组件, 要求必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	1、组串接线 2、安装桥架 3、设备接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):