

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2018年 1 月 2日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 13°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容:</p> <p>1、威孚车棚项目逆变器制作电缆头, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡; 安装桥架, 要求注意安全上下桥架保持在同一条直线; 组串接线, 要求 MC4 接头压接牢固, 留有余量, 保持整齐</p> <p>2、中达项目消缺整改</p> <p>3、威孚力达项目组串接线, 要求 MC4 接头压接牢固, 留有余量, 保持整齐; 设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观;</p> <p>4、威孚环保项目安装组件, 要求必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观</p> <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	1、安装组件 2、设备接线 3、组串接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	