

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月14日 星期四	气候	雨夹雪	气温	1~4℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理4人, 施工60人					
施工机械动态: 叉车一台, 运输车三辆					
施工进度情况	1. D、E、F区、净水楼化学楼支架安装18% 2. 电缆桥架安装. 15% 3. 电缆敷设准备工作20%				
检查发现的问题	安全问题: 净水楼屋面临边无安全防护措施. 质量问题: 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水楼屋面临边增加安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	苗守明	