

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月17日 星期三	气候	晴	气温	-5~5℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 112人					
施工机械动态: 吊机一台、叉车一台、运输车三辆					
施工进度情况	1. C-下区接地网焊接 30% 2. 高压电缆敷设 40% 3. E区光伏组件安装 95%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水楼屋面临边安全防护措施未做。 2. 质量问题: 1. 进场材料无报验。				
处理措施、意见、结果	1. 增加净水楼屋面临边安全防护措施。 2. 要求施工单位对进场材料向我监理部报验。				
协调内容或其他	已毕				
记录人	徐文平		总监签阅	范宇明	