

# 监 理 日 志

工程名称:

|                     |                                                                      |                 |      |     |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-------|
| 日期                  | 2017年12月21日 星期四                                                      | 气候              | 晴    | 气温  | 0~11℃ |
| 监理人员动态: 2人          |                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |     |       |
| 施工方人员动态: 113人       |                                                                      |                 |      |     |       |
| 施工机械动态: 吊机一台、运输车三辆。 |                                                                      |                 |      |     |       |
| 施工进度情况              | 1. B-C区接地网焊接。 4. 高压电缆做头接线。<br>2. A-B-C区屋面光伏组件安装。<br>3. 配电室、一二次电缆头接线。 |                 |      |     |       |
| 检查发现的问题             | 安全问题:<br>1. 净电接屋面处无安全防护措施。<br>质量问题:<br>进场材料不报验。                      |                 |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果          | 1. 要求施工单位对屋面处增加安全防护措施。<br>2. 要求施工单位对进场材料进行报验。                        |                 |      |     |       |
| 协调内容或其他             | 正常                                                                   |                 |      |     |       |
| 记录人                 | 徐文平                                                                  |                 | 总监签阅 | 董守明 |       |