

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	12.14℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	113人				
施工机械动态:	运输车3辆				
施工进度情况	1.箱变接地网焊接30% 2.低压电缆敷设20% 3.C-T-1屋面光伏组件安装50% 4.配电室一、二次柜电缆做头接线30% 5.高压电缆做头接线20%				
检查发现的问题	1.安全问题 1.1.清水塔屋面临边无安全防护措施 2.质量问题 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1.要求施工单位对屋面临边增加安全防护措施. 2.要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	董宇明		