

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-6~4℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	屋面地网焊接85%				
检查发现的问题	安全问题: E1区一块光伏组件破损				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位更换光伏组件.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐平	总监签阅	苗宇明		