

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月15日 星期一	气候	多云	气温	-1~11℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	桥梁整改100%				
检查发现的问题	安全问题 逆变器无防晒照				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位增加逆变器防晒照。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐人平	总监签阅	苗宇明		