

监理日志

青岛孺东安置区1.2m³布料机及小炮车项目

工程名称:	青岛孺东安置区1.2m³布料机及小炮车项目		日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴	气温	4-9°C					
监理人员动态:	现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:										
施工方人员动态:	21名人员 25人		施工机械动态:										
施工部位 进度情况	第一、箱变基础墙体砌筑完成100%。 第二、箱变基础平台模板制作20%。 第三、D1房彩钢瓦安装组件100%。 第四、整理施工后的垃圾。												
检查发现的问题	监理工作: 第一、现场安全巡视检查，施工人员劳保用具穿戴齐全，未发现饮酒、精神不振者。 第二、对箱变基础墙体砌筑、平台模板制作巡视检查，符合设计及规范要求。 第三、对D1房彩钢瓦安装组件巡视检查，符合设计及规范要求。												
处理措施、意见、结果													
协调内容 或其他													
记录人	王健			总监签阅									