

监 理 日 志

工程名称: 青岛德商置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月11日 星期四	气候	晴	气温	-4-5℃
监理单位动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场在伸已完工并网, 目前现场进行调缺工作, 现场施工人员6人, 带班1人。				
检查发现的问题	桥架未做封堵处理。 桥架盖板缝隙间距过大。				
处理措施、意见、结果	现场通知施工方对桥架做封堵处理。 现场通知施工方对桥架盖板缩小间距。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	甘海财		