

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月15日 星期一	气候	晴	气温	12-7℃
监理单位动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体施工已完工并网成功,目前现场进行扫尾整改工作,施工人员7人,承包1人。				
检查发现的问题	厂房捆扎4mm ² 电缆线束个别不规范,影响美观。现场个别施工人员安全意识淡薄有吸烟现象。				
处理措施、意见、结果	现场通知施工人员对个别不规范电缆进行重新捆扎,要求不影响美观且规范。 对现场抽烟人员进行安全教育。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		