

# 监 理 日 志

工程名称:昌吉州榆木庄1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月24日 星期三	气候	晴	气温	-2°C -- 9°C		
监理人员动态:	胡斌			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人			无			
施工机械动态:	无						
施工进度情况	整理现场施工杂物、统一放置。						
检查发现的问题	接地扁铁搭接面积不足。						
处理措施、意见、结果	现场通知施工人员， <del>进行整改</del> 进行整改，使其搭接面积符合规范要求。						
协调内容	无						
记录人	胡斌		总监签阅	薛生财			