

监 理 日 志

工程名称: 江苏新嘉10MW分布式光伏电站

日期	2017年11月26日 星期一	气候	小雨	气温	
监理人员动态: 资料编制和现场检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 爬梯焊接					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况 施工部位	1. 今天王师傅按规范要求规格的爬梯. 现场检查, 符合要求.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容 或其他	无.				
记录人	张亦工.	总监签阅			

