

监 理 日 志

工程名称: 广东肇庆10MW分布式发电项目

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态: 现场检查、组织开会、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础土方砌筑、墙体砌筑					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一、二次电气基础土方砌筑完成, 圆钢钢筋完成, 2. 电缆沟开挖, 3. 墙体粉刷完成等.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	1. 现场材料供应不到位导致施工进度滞后.				
记录人	张 权		总监签阅		