

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站工程

日期	2017 年 12 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	
监理单位动态: 现场质量资料编制		材料进场、取样见证、合格情况: 电缆			
施工方人员动态: 钢筋绑扎、浇筑、砌体工程					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. C1、C5 屋面钢筋绑扎完成 100%。 2. C4 屋面共 10 人进行线杆安装, 共完成 100%。 3. A7 屋面共 12 人进行砌体工程, 共完成 100%。				
检查发现的问题	现场钢筋焊接处未涂刷防锈漆。 现场已要求整改。				
处理措施、意见、结果	要求进行涂刷防锈漆。 现场已整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	张 权	总监签阅			