

监 理 日 志

日期: 2018 年 02 月 08 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: -6~7℃

工程名称: 江苏淮钢 9.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视精整车间已安装完成的接地扁铁焊接及防锈处理工作。 2、巡检四轧车间逆变器设备内电缆做防火泥处理。 3、整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、施工人员对逆变器电缆做防火泥处理。 2、1号2号箱变内设备调试
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		谢冬林
记录人: 谢冬林		