

# 监 理 日 志

工程名称: 山东龙源环保5.9MW炉内脱硫石膏板状发电项目

|                     |                                                        |    |                             |     |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----|
| 日期                  | 2017年12月7日 星期二                                         | 气候 | 晴                           | 气温  | 29℃ |
| 监理人员动态: 检查, 巡视      |                                                        |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>组件到货 |     |     |
| 施工方人员动态: 30人        |                                                        |    |                             |     |     |
| 施工机械动态: 压路车一辆, 吊车一辆 |                                                        |    |                             |     |     |
| 施工进度情况              | 1. 5号厂房屋面檩条开始吊装,<br>2. 4号厂房屋面组件吊装,<br>3. 1号厂房屋面支架开始吊装. |    |                             |     |     |
| 检查发现的问题             | 1. 水泥屋面水泥墩子未达到设计要求高度<br>2. 个别屋面块未贴紧组件                  |    |                             |     |     |
| 处理措施、意见、结果          | 已下发监理通知单2016-T2-004, 要求施工单位整改并回复.                      |    |                             |     |     |
| 协调内容或其他             |                                                        |    |                             |     |     |
| 记录人                 | 庞超平                                                    |    | 总监签阅                        | 苗子明 |     |

