

监 理 日 志

工程名称: 山东龙福环路与5号110kV屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月9日 星期二	气候	阴	气温	4℃-11℃
监理人员动态: 检查巡视.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 35人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 13号屋面支架安装完成, 验收合格100% 2. 4号屋面支架安装完成, 验收100% 3. 2号屋面开始支架安装.				
检查发现的问题	1. 材料报验资料未到位 (验收证) 2. 隐蔽验收资料: 浇筑报审资料.				
处理措施、意见、结果	已发监理通知单 2017-12-09, 要求施工单位报送材料.				
协调内容或其他					
记录人	张子明	总监签阅	张子明		

