

监 理 日 志

工程名称: 山东龙福子不取5号MUP屋顶布衣光伏发电项目				
日期	2017年12月15日 星期五	气候	晴	气温 12-23
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态: 35人				
施工机械动态: 吊车一辆				
施工进度情况	1. 开始浇筑屋顶板, 基础1层浇筑。 2. 3号厂房屋顶支架安装完成, 开始安装光伏组件。 3. 开始施工。 4. 7号厂房屋顶开始安装屋顶支架, 开始安装。 5. 8号厂房屋顶安装, 支架开始安装, 开始安装。			
检查发现的问题	1. 施工进度前期报审资料未报审至监理部。			
处理措施、意见、结果	1. 已发监理联系单2411-1X-001, 要求。			
协调内容或其他	无			
记录人	龙和洋	总监签阅	苗子明	

