

# 监 理 日 志

工程名称: 11号厂房改扩建工程

|            |                                                                          |                          |     |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|------|
| 日期         | 2018年1月15日 星期二                                                           | 气候                       | 阴   | 气温 | 9-12 |
| 监理单位动态:    | 检查、巡视                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |      |
| 施工方人员动态:   | 30人                                                                      |                          |     |    |      |
| 施工机械动态:    | 无                                                                        |                          |     |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 2号厂房屋顶瓦片脱落, 进行加固处理。<br>2. 2号厂房屋顶4号瓦片脱落, 更换。<br>3. 2号厂房屋顶其他瓦片松动, 进行加固。 |                          |     |    |      |
| 检查发现的问题    | 无                                                                        |                          |     |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                        |                          |     |    |      |
| 协调内容或其他    | 无                                                                        |                          |     |    |      |
| 记录人        | 陈和印                                                                      | 总监签阅                     | 陈月明 |    |      |

