

监 理 日 志

工程名称: 10东龙镇环能59MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年1月16日 星期二	气候	晴	气温	5℃~6℃
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1号屋面4平方线接线、接箱。 2. 2号屋面4平方线接线、接箱。 3. 3号屋面4平方线接线、接箱。 4. 接地施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王能如	总监签阅	王能如		

