

监 理 日 志

工程名称: 山东龙子湖旅游度假区5号安置房工程

日期	2018 年 1 月 17 日 星期三	气候	初冬	气温	5℃-7℃
监理人员动态: 检查, 巡视 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 3号厂房屋面4平方线找线、穿管 2. 5号厂房屋面4平方线找线、穿管 3. 5号厂房接地施工 4. 5号厂房屋面预埋线管				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平	总监签阅	苗月明		

