

监 理 日 志

工程名称: 山东龙祥五里湖501114P屋顶户外广告设施项目				日期	2018年2月1日 星期一	气候	晴	气温	12~5℃
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 无						材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 11号房屋顶4平方线铺设完成。 2. 12号房屋顶4平方线铺设完成。 3. 11号房屋顶其他施工, 电缆敷设。 4. 12号房屋顶其他施工, 电缆敷设。								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	无								
记录人	张永平			总监签阅	黄明				

