

监 理 日 志

工程名称: 墨方D北屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	-8~5℃
监理单位动态:	王瑞	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场合格。			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	汽车吊一辆				
施工进度情况	1. 屋顶组件敷设完成。 2. 屋顶组件敷设完成50% 3. 屋顶逆变器基础浇筑完成。				
检查发现的问题	1. 屋顶施工人员未佩戴安全帽 2. 屋顶施工人员吸烟				
处理措施、意见、结果	1. 要求工人佩戴安全帽 2. 屋顶禁止吸烟。				
协调内容或其他	因监理单位进场时, 总包方已施工一个月。监理单位进场情况				
记录人	王瑞	总监签阅	苗守明		