

监 理 日 志

工程名称: 墨龙口米瓦屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 01 月 07 日 星期	气候	晴	气温	8℃-5℃
监理人员动态: 王瑞		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 21人.					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工进度情况	1. 一号厂房屋面固定. 2. 施工现场 施工垃圾清理 3. 破路顶管处 恢复路面.				
检查发现的问题	1. 恢复路面处 应采取保温措施. 2. 4号屋面组件直接绑在檩条至支架上.				
处理措施、意见、结果	1. 恢复路面处 加草垫子 保温防冻 2. 将组件直接绑在檩条至支架上.				
协调内容或其他	无.				
记录人	王瑞	总监签阅	苗宇明		