

监 理 日 志

工程名称: 墨吉光伏屋顶分布式光伏发电项目		气候	多云	气温	5℃-16℃
日期	2018年01月16日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况 无		
监理人员动态: 王得					
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 一号屋面组件跨场焊接 2. 接地扁铁焊接				
检查发现的问题	屋面焊接跨场扁铁时, 未垫防护垫, 对屋面造成损害				
处理措施、意见、结果	焊接时, 现场配备灭火器及垫板				
协调内容或其他	无				
记录人	王得		总监签阅	苗宇明	