监理日志()

日期: <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>29</u> 日	天气:_ 晴
<u>星</u> 期: _一_	气温: <u>-9-2℃</u>

 工程名称: <u>南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目</u>			
监理工作情况	1、整理监理资料; 2、检查4区逆变器及汇流箱电缆号牌是否正确,电缆号牌正确符合图纸要求;		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	易事特集团股份有限公司	1、桥架槽盒、支架螺栓整理堆放; 2、4区组件等电位接地线连接、逆变器汇流箱电缆挂电缆号牌; 3、5区光伏组件安装; 4、二次舱厂家后台调试、逆变器通讯调试; 当天施工人数 10 人。	
其它事项			
本日现场监理人员 杨长禹			
	记录人:杨长禹 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军		
施工现场照片:			

