

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2018 年 1 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -9-2℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                         |                                                         |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料;<br><br>2、巡视现场, 检查 4 区汇流箱逆变器支架焊接质量及安装位置, 符合要求; |                                                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                           |  |
|                            | 易事特集团股份有限公司                                             | 1、3 区光伏组件安装及组串;<br>2、4 区光伏支架、逆变器、汇流箱安装;<br>当天施工人数 20 人。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                         |                                                         |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                         | 杨长禹                                                     |  |
| 记录人: 杨长禹                   |                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军                                |  |
| 施工现场照片:                    |                                                         |                                                         |  |

