

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 2 月 2日

天气: 晴

星期: 五

气温: -11-2℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、审核线路施工单位施工资料;<br>2、巡视现场,检查5区组件安装质量,发现有组件边压块缝隙大情况,要求施工单位整改。 |   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位   | 施工内容及进度   |
|                            | 易事特集团股份有限公司  | 1、二次舱厂家后台调试;<br>2、5区光伏组件安装完成;<br>3、屋顶入口铁门焊接完成;<br>当天施工人数9人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |  |   |
| 本日现场监理人员                   | 杨长禹  |   |
| 记录人:杨长禹                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):李维军                                      |   |
| 施工现场照片:                    |  |   |

