

监理日记()

日期: 2017年11月30日

星期: 四

工程名称: 长A柜星门富公司11MW屋顶分布式光伏电站项目

天气: 小雨
气温: 5°C ~ 13°C

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>监理到场正常巡视 发现圆形梁箍筋间距大于30mm与图纸设计不符已 要求整改</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 南京南瑞</p>	<p>施工内容及进度 1. 设备基础接地焊接完成三个 2. 美模完成1个</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>施工人数 1人</p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>仲浩 王佳君</p>
<p>记录人: 王佳君</p>		<p>总监 (总监代表): 刘工发</p>

江苏省建设厅监制

