

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 7 日

天气: 晴
气温: 4℃~12℃

星期: 四

工程名称: 长沙市百晟门窗公司1MW屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

监理到场, 正常工作.

发现问题:

1. 爬梯加密的焊接点未喷漆
2. 现场有未佩戴安全帽、抽烟现象.

处理措施意见、结果:

1. 已要求尽快安排专业人员喷漆, 未整改
2. 未佩戴安全帽抽烟现象下午未发现.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

1. 箱变基础抹面, 对蜂窝麻面现象整改.
2. 支架安装准备, 地面组装夹具

其
它
事
项施工人数: 14个工人
2个管理人员.

本日现场监理人员

仲浩 王佳君

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

