

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月15日

天气: 晴
气温: 8°~15°

星期: 一
工程名称: 长泾光伏新村495mw屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早9点到场, 检查现场施工人数, 检查帝仁屋面组件安装质量, 检查群芳1号屋面桥架盖板进度。
发现群芳组件安装中压线装歪斜, 已要求施工人员进行对号安装歪斜中压重新安装。随新安装。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

上海卓南瑞

1. 群芳1号屋面桥架盖板安装完成90%
2. 帝仁屋面组件安装完成60%

其 它 事 项

施工人数: 湘梓安装16人
检查盖板

本日现场监理人员: 王程恩 仲浩

记录人: 王程恩

总监 (总监代表): 刘俊

江苏省建设厅监制

