监 理 日 志

工程名称：湖南富翔物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年11月29日 星期三	气候	多云	气温	5°C~12°C

监理人员动态：1人到场 正常工作巡视	材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场 无取样见证.
施工方人员动态：基础底板浇筑	
施工机械动态：无机械施工	

施工部位进度情况	基础底板浇筑完成
检查发现的问题	浇筑时震捣不及时
处理措施、意见、结果	已要求其及时震捣，对基础浇筑进行养护.
协调或其他内容	监理1人到场，初步了解现场施工情况与甲方进行对接 由施工管理带领进入施工区，进行现场了解施工点、施工进展等情况

记录人	仲浩	总监签阅	刘士发

由 扫描全能王 扫描创建