

监 理 日 志

工程名称: 沾月南富翔物流工贸有限公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	5~16°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 无取样见证.		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	叉车1台				
施工进度情况	进场组件卸车 屋面排架焊架接 地基引出接地制作.				
检查发现的问题	引出接地制作后未及时喷渣 组件卸车后,摆放不整齐.				
处理措施、意见、结果	已要求接地制作焊架要喷渣 要求到场材料卸车后,一定要摆放整齐.				
协调内容或其他	对到场组件验收,出场监测报告,合格证齐全.				
记录人	王佳君		总监签阅	刘发	

