

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司1.6mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	晴	气温	5~14°
监理单位动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况 施工部位	屋顶光伏线放线接线. 逆变器列汇流箱电缆接线.				
检查发现的问题	1. 现场有施工垃圾未及时处理. 2. 爬梯同时上下.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工队清理, 又于今日产生的垃圾及时清理. 2. 已要求爬梯同时上下不能超过1人 3. 不得重叠上下爬梯				
协调内容 或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘发		

